


Beim Betreten des Produktionsbereiches müssen Sicherheitsschuhe und eine Warnweste getragen werden. Bei Bedarf können Sie Überzieh-Schutzkappen und Warnwesten ausleihen.


Halten Sie immer ausreichend Abstand zu Maschinen. Beachten Sie den Staplerverkehr und den Funkenflug in der Schweißerei. Sollten Sie einen Herzschrittmacher tragen, so halten Sie bitte ausreichend Abstand im Bereich der Laser-Schneidanlagen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebots- und Verbotsschilder sowie die Warnschilder in den Arbeitsbereichen.



Fußschutz benutzen!

Warnweste benutzen



Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten!



Mobiltelefon-Verbot!

Fotografier -Verbot



Gefahr durch Flurförderzeuge



Gefahr durch explosive Atmosphäre



Gefahr durch Kranbetrieb

Diese Regeln gelten für alle Personen, die den Standort „Baden-Airpark“ der Firma RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH betreten oder befahren.

Melden Sie sich beim Betreten des Betriebes am Besuchereingang an. Gehen Sie nicht alleine durch das Werk, sondern warten Sie auf Ihren Ansprechpartner, Sie werden im Eingangsbereich abgeholt.

Bleiben Sie stets auf den gekennzeichneten Fußwegen, abgesperrte Bereiche sind nicht zu betreten. Der Zutritt zu Arbeitsplätzen ist nur in Gegenwart und mit ausdrücklicher Zustimmung Ihres RAUCH-Ansprechpartners gestattet.

Die Aufnahme von Fotos ist nicht gestattet.

Auf dem Betriebsgelände beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h. Der interne Werksverkehr hat grundsätzlich Vorfahrt.

Das Befahren des Produktionsgeländes ist nur gestattet, wenn Material und Werkzeug mitgeführt werden muss.

Bedienen oder berühren Sie keine Maschinen oder Anlagen. Der Umgang oder das Aneignen von Chemikalien oder Material ist strengstens verboten.

Rauchen ist nur an den Raucherplätzen erlaubt.

Am Ende Ihres Besuches geben Sie bitte den Besucherausweis ab und lassen die Uhrzeit von Ihrem Ansprechpartner im Besucherverzeichnis eintragen.

Herzlichen Dank für Ihren Besuch!

Wir wünschen Ihnen einen sicheren Nachhauseweg.



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Produktion
Victoria Boulevard E200
77836 Rheinmünster-Söllingen

Verwaltung
Landstraße 14
76547 Sinzheim

Telefon 0 72 21-985-0
info@rauch.de | www.rauch.de

HERZLICH WILLKOMMEN

Schön, dass Sie da sind.

SICHERHEITSINFORMATION

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt!

Bitte lesen Sie die Information aufmerksam durch.

Die Firma RAUCH haftet nicht für Schäden, welche aus Verstößen gegen diese Anleitung entstehen.



WICHTIGE RUFNUMMERN

	extern	interner Hausapparat
Notruf	112	*208
Polizei	110	*115
Giftnotruf	0761-19240	*116



BRAND MELDEN

Brandmeldung geht vor Brandbekämpfung!

Notruf: 112

Wo brennt es?

RAUCH Landmaschinenfabrik
Victoria Boulevard E200
77836 Rheinmünster

Was brennt?

Art und Umfang des Brandes

Wer meldet?

Name und Rufnummer. Melden Sie jeden noch so kleinen Brand, dieser kann sich rasend ausbreiten!



SIND MENSCHEN IN GEFAHR?

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung!

Prüfen Sie, ob Personen in Sicherheit gebracht werden müssen. Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern abdecken oder auf dem Boden wälzen.



LÖSCHVERSUCH UNTERNEHMEN

Bringen Sie sich selbst dabei NICHT in Gefahr!

Mit den vorhandenen Hand-Feuerlöschern oder den Wand-Hydranten den Brand bekämpfen.



SAMMELSTELLE

Bei Ertönen von Alarmsignalen

Bitte ruhig und diszipliniert das Gebäude verlassen. Benutzen Sie die ausgewiesenen Fluchtwege, suchen Sie den Sammelplatz auf. Nehmen Sie hilfebedürftige Personen mit.



Keine Aufzüge benutzen!

